



## SOCIALIZACIÓN EVENTOS

FORMATO

CENTRO DE INSTRUCCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL  
ESCUELA DE AVIACIÓN FLYING

Código: F-GSO-22

Página 1 de 15

Versión: 03

Fecha: 06/06/2025

# SOCIALIZACIÓN EVENTOS

AERONAVES

**TECNAM P2002**

INTERNACIONAL

**SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD  
OPERACIONAL**

**ESCUELA DE AVIACIÓN FLYING**

## TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN .....	3
2. 17-ENE-2024 - TECNAM P2002 SIERRA - ARGENTINA.....	4
3. 23-MAR-2024 - TECNAM P2002 SIERRA - ITALIA.....	5
4. 14-AGO-2024 - TECNAM P2002 SIERRA - NUEVA ZELANDA.....	6
5. 04-ENE-2025 - TECNAM P2002 JF - ITALIA .....	7
6. 15-ENE-2025 - TECNAM P2002 - ITALIA .....	8
7. 12-MAR-2025 - TECNAM P2002 - FRANCIA.....	9
8. 12-MAY-2025 - TECNAM P2002JF - MALTA .....	10
9. 3-JUL-2025 - TECNAM P2002S MkII - ARGENTINA.....	11
10. 13-JUL-2025 - TECNAM P2002S MkII - ARGENTINA .....	12
11. 10-AGO-2025 - TECNAM P2002 SIERRA - ITALIA.....	13
12. 08-SEPT-2025 - TECNAM P2002RG SIERRA - RUSIA .....	14
13. 08-OCT-25 - TECNAM P2002JF - GRECIA .....	15



# SOCIALIZACIÓN EVENTOS

FORMATO

CENTRO DE INSTRUCCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL  
ESCUELA DE AVIACIÓN FLYING

Código: F-GSO-22

Página 3 de 15

Versión: 03

Fecha: 06/06/2025

## 1. INTRODUCCIÓN

El sistema de Gestión de Seguridad Operacional de la Escuela de Aviación Flying, con el objetivo de brindar al personal de tripulantes: Instructores y Estudiantes, información que permita conocer los eventos – incidentes / accidentes – que han ocurrido con la flota de aeronaves Tecnam P2002 en el mundo, ha preparado el presente documento en el cual se presentan dichos eventos de manera cronológica hasta la fecha incluyendo tanto los detalles y descripción como links de interés tales como noticias o investigaciones oficiales en el caso de que la mismas estén disponibles.

Se pretende que la información aquí presentada sea usada para estudio, análisis y sobre todo para que partiendo del conocimiento de dichos sucesos se puedan implementar por parte de Instructores y Estudiantes medidas que eviten materialización de peligros y exposición a riesgos similares.



# SOCIALIZACIÓN EVENTOS

FORMATO

CENTRO DE INSTRUCCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL  
ESCUELA DE AVIACIÓN FLYING

Código: F-GSO-22

Página 4 de 15

Versión: 03

Fecha: 06/06/2025

## 2. 17-ENE-2024 - TECNAM P2002 SIERRA - ARGENTINA

Fecha:	17-ene-24
Hora:	20:15
Tipo:	Tecnam P2002 Sierra
Propietario/operador:	Privado
Registro:	LV-S054
MSN:	546
Muertes:	Muertes: 0 / Ocupantes: 1
Otras muertes:	0
Daños a la aeronave:	Sustancial
Categoría:	Accidente
Ubicación:	Aeródromo de Zárate - Argentina
Fase:	Despegue
Naturaleza:	Privado
Aeropuerto de salida:	
Aeropuerto de destino:	
Índice de confianza:	Información verificada a través de datos de las autoridades de investigación de accidentes

### Descripción Evento:

Un Tecnam P2002 Sierra, inició la carrera de despegue en el aeroclub Zárate (Zárate, provincia de Buenos Aires) a las 20:25 horas, para realizar un vuelo local de entrenamiento.

Durante la fase de despegue por pista 19, en condiciones meteorológicas visuales, tras la rotación, la aeronave se precipitó contra el terreno y se detuvo sobre el lateral izquierdo de la pista. Como consecuencia del suceso, la aeronave resultó con daños de importancia en la estructura, la destrucción de la hélice y también posibles daños por detención brusca del motor.

Fuente:	<a href="https://asn.flightsafety.org/wikibase/349981">https://asn.flightsafety.org/wikibase/349981</a>
Fuentes:	<a href="https://jst.gob.ar/files/informes/AE/2024/011724-6288596/IPROV-6288596-24.pdf">https://jst.gob.ar/files/informes/AE/2024/011724-6288596/IPROV-6288596-24.pdf</a>



# SOCIALIZACIÓN EVENTOS

FORMATO

CENTRO DE INSTRUCCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL  
ESCUELA DE AVIACIÓN FLYING

Código: F-GSO-22

Página 5 de 15

Versión: 03

Fecha: 06/06/2025

## 3. 23-MAR-2024 - TECNAM P2002 SIERRA - ITALIA

Fecha:	23-mar-24
Hora:	
Tipo:	Tecnam P2002 Sierra
Propietario/operador:	Privado
Registro:	I-9681
MSN:	
Muertes:	Muertes: 2 / Ocupantes: 2
Otras muertes:	0
Daños a la aeronave:	Sustancial
Categoría:	Accidente
Ubicación:	Trevignano, TV - Italia
Fase:	Ascenso
Naturaleza:	Privado
Aeropuerto de salida:	Montebelluna Airfield
Aeropuerto de destino:	Udine Airfield (UDN/LIPD)
Índice de confianza:	Información verificada a través de datos de las autoridades de investigación de accidentes

### Descripción Evento:

Un Tecnam P2002 Sierra, poco después del despegue, aparentemente por falta de potencia, perdió altitud y se estrelló en el jardín de una casa. No se observó ninguna fuga de combustible. Los 2 ocupantes murieron en el lugar.

Fuente:	<a href="https://asn.flightsafety.org/wikibase/369670">https://asn.flightsafety.org/wikibase/369670</a>
Fuentes:	<a href="https://www.trevisotoday.it/cronaca/trevignano-ultraleggero-caduto-morti-23-marzo-2024.html">https://www.trevisotoday.it/cronaca/trevignano-ultraleggero-caduto-morti-23-marzo-2024.html</a>



# SOCIALIZACIÓN EVENTOS

FORMATO

CENTRO DE INSTRUCCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL  
ESCUELA DE AVIACIÓN FLYING

Código: F-GSO-22

Página 6 de 15

Versión: 03

Fecha: 06/06/2025

## 4. 14-AGO-2024 - TECNAM P2002 SIERRA - NUEVA ZELANDA

Fecha:	14-ago-24
Hora:	13.09
Tipo:	Tecnam P2002 Sierra
Propietario/operador:	Privado
Registro:	ZK-LUX
MSN:	297
Muertes:	Muertes: 0 / Ocupantes: 1
Otras muertes:	0
Daños a la aeronave:	Desconocido
Categoría:	Accidente
Ubicación:	Aeródromo de Waihi Beach, Bahía de Plenty - NZ
Fase:	Despegue
Naturaleza:	Privado
Aeropuerto de salida:	Aeropuerto de Waihi Beach (NZWV)
Aeropuerto de destino:	
Índice de confianza:	Información verificada a través de datos de las autoridades de investigación de accidentes

### Descripción Evento:

Un Tecnam P2002 Sierra estaba despegando cuando se abrió su Canopy. Esto distrajo al piloto en un momento crítico, cuando la rueda delantera ya estaba en el aire, lo que provocó que no pudiera controlar la dirección. Un ligero viento cruzado hizo que la aeronave se desviara de la pista y colisionara con una aeronave estacionada antes de que el piloto pudiera reaccionar. El piloto estuvo hospitalizado varios días antes de recibir el alta, y ambas aeronaves resultaron dañadas y necesitaron reparaciones.

Fuente:	<a href="https://asn.flightsafety.org/wikibase/410721">https://asn.flightsafety.org/wikibase/410721</a>
Fuentes:	<a href="https://www.newstalkzb.co.nz/news/national/plane-crash-reported-at-waihi-beach/">https://www.newstalkzb.co.nz/news/national/plane-crash-reported-at-waihi-beach/</a>



## SOCIALIZACIÓN EVENTOS

FORMATO

CENTRO DE INSTRUCCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL  
ESCUELA DE AVIACIÓN FLYING

Código: F-GSO-22

Página 7 de 15

Versión: 03

Fecha: 06/06/2025

### 5. 04-ENE-2025 - TECNAM P2002 JF - ITALIA

Fecha:	4-ene-25
Hora:	10:13
Tipo:	Tecnam P2002 JF
Propietario/operador:	Aero Club Catania
Registro:	I-ACVS
MSN:	203
Muertes:	Muertes: 0 / Ocupantes: 1
Otras muertes:	0
Daños a la aeronave:	Sustancial
Categoría:	Accidente
Ubicación:	Catania Fontanarossa Airport (LICC) - Italia
Fase:	Aterrizaje
Naturaleza:	Formación
Aeropuerto de salida:	Catania Fontanarossa Airport (LICC) - Italia
Aeropuerto de destino:	Catania Fontanarossa Airport (LICC) - Italia
Índice de confianza:	La información solo está disponible en noticias, redes sociales o fuentes no oficiales
<b>Descripción Evento:</b>	
Un Tecnam P2002 JF al aterrizar en la pista 26 del Aeropuerto de Catania-Fontanarossa (CTA), el tren de aterrizaje delantero del avión colapsó. Tras el incidente, la pista permaneció cerrada durante unos 30 minutos. El piloto resultó ilesa.	
Fuente:	<a href="https://asn.flightsafety.org/wikibase/469969">https://asn.flightsafety.org/wikibase/469969</a>
Fuentes:	<a href="https://www.cataniatoday.it/cronaca/incidente-aereo-scuola-volo-catania-fontanarossa-chiusa-pista.html">https://www.cataniatoday.it/cronaca/incidente-aereo-scuola-volo-catania-fontanarossa-chiusa-pista.html</a>



# SOCIALIZACIÓN EVENTOS

FORMATO

CENTRO DE INSTRUCCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL  
ESCUELA DE AVIACIÓN FLYING

Código: F-GSO-22

Página 8 de 15

Versión: 03

Fecha: 06/06/2025

## 6. 15-ENE-2025 - TECNAM P2002 - ITALIA

Fecha:	15-ene-25
Hora:	
Tipo:	Tecnam P2002
Propietario/operador:	Aero Club di Pisa
Registro:	I-8490
MSN:	
Muertes:	Muertes: 0 / Ocupantes: 2
Otras muertes:	0
Daños a la aeronave:	Sustancial
Categoría:	Accidente
Ubicación:	Valdera Airfield (LIAT) - Italia
Fase:	Aterrizaje
Naturaleza:	
Aeropuerto de salida:	
Aeropuerto de destino:	Valdera Airfield (LIAT) - Italia
Índice de confianza:	La información solo está disponible en noticias, redes sociales o fuentes no oficiales

### Descripción Evento:

Un Tecnam P2002 al aterrizar pierde el control y termina impactado contra terraplén en una ruta nacional. Los 2 ocupantes salieron ilesos.

Fuente:	<a href="https://asn.flightsafety.org/wikibase/471467">https://asn.flightsafety.org/wikibase/471467</a>
Fuentes:	<a href="https://www.pisatoday.it/cronaca/velivolo-ultraleggero-incidente-sp64-aviosuperficie-valdera-15-gennaio-2025.html">https://www.pisatoday.it/cronaca/velivolo-ultraleggero-incidente-sp64-aviosuperficie-valdera-15-gennaio-2025.html</a>



# SOCIALIZACIÓN EVENTOS

FORMATO

CENTRO DE INSTRUCCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL  
ESCUELA DE AVIACIÓN FLYING

Código: F-GSO-22

Página 9 de 15

Versión: 03

Fecha: 06/06/2025

## 7. 12-MAR-2025 - TECNAM P2002 - FRANCIA

Fecha:	12-mar-25
Hora:	
Tipo:	Tecnam P2002
Propietario/operador:	Iroise Aéro Formation
Registro:	F-HTPS
MSN:	
Muertes:	Muertes: 0 / Ocupantes: 1
Otras muertes:	0
Daños a la aeronave:	Sustancial
Categoría:	Accidente
Ubicación:	L'Ormeau - France
Fase:	Despegue
Naturaleza:	Formación
Aeropuerto de salida:	L'Ormeau
Aeropuerto de destino:	Brest-Guipavas Airport (BES/LFRB)
Índice de confianza:	Información verificada a través de datos de las autoridades de investigación de accidentes

### Descripción Evento:

Un Tecnam P2002 realizó aterrizaje forzado en un campo no preparado debido a una parada súbita de motor. Después de realizar un análisis de riesgo, se decidió despegar desde dicho campo para llevar la aeronave al aeropuerto de Brest, cercano al campo. Durante el despegue, la aceleración no fue normal, el piloto continuó con la rotación y la aeronave impactó con un cerco de alambre al final del campo. La aeronave continuó el vuelo hasta el destino.

Fuente:	<a href="https://asn.flightsafety.org/wikibase/519076">https://asn.flightsafety.org/wikibase/519076</a>
Fuentes:	<a href="https://bea.aero/en/investigation-reports/notified-events/detail/accident-to-the-tecnam-p2002-registered-f-htps-on-12-03-2025-at-lormeau/">https://bea.aero/en/investigation-reports/notified-events/detail/accident-to-the-tecnam-p2002-registered-f-htps-on-12-03-2025-at-lormeau/</a>



## SOCIALIZACIÓN EVENTOS

FORMATO

CENTRO DE INSTRUCCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL  
ESCUELA DE AVIACIÓN FLYING

Código: F-GSO-22

Página 10 de 15

Versión: 03

Fecha: 06/06/2025

### 8. 12-MAY-2025 - TECNAM P2002JF - MALTA

Fecha:	12-may-25
Hora:	16:56 LT
Tipo:	Tecnam P2002 - JF
Propietario/operador:	Malta School of Flying dba Professional Av. Training
Registro:	F-HUBK
MSN:	224
Muertes:	Muertes: 0 / Ocupantes: 1
Otras muertes:	0
Daños a la aeronave:	Sustancial
Categoría:	Accidente
Ubicación:	Malta International Airport (MLA/LMML)
Fase:	Aterrizaje
Naturaleza:	Formación
Aeropuerto de salida:	Malta International Airport (MLA/LMML)
Aeropuerto de destino:	Malta International Airport (MLA/LMML)
Índice de confianza:	La información solo está disponible en noticias, redes sociales o fuentes no oficiales

#### Descripción Evento:

Un Tecnam P2002 sufrió excusión de pista mientras aterrizaje en la pista 23 del Malta International Airport.

Fuente:	<a href="https://asn.flightsafety.org/wikibase/511047">https://asn.flightsafety.org/wikibase/511047</a>
Fuentes:	<a href="https://timesofmalta.com/article/mia-runways-temporarily-closed-following-incident-light-aircraft.1109583">https://timesofmalta.com/article/mia-runways-temporarily-closed-following-incident-light-aircraft.1109583</a>



## SOCIALIZACIÓN EVENTOS

FORMATO

CENTRO DE INSTRUCCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL  
ESCUELA DE AVIACIÓN FLYING

Código: F-GSO-22

Página 11 de 15

Versión: 03

Fecha: 06/06/2025

### 9. 3-JUL-2025 - TECNAM P2002S MkII - ARGENTINA

Fecha:	3-jul-25
Hora:	19:00 LT
Tipo:	Tecnam P2002S MkII
Propietario/operador:	ProFlight Academy
Registro:	LV-S112
MSN:	574
Muertes:	Muertes: 0 / Ocupantes: 2
Otras muertes:	0
Daños a la aeronave:	Sustancial
Categoría:	Accidente
Ubicación:	Campo Montealto, Basail - Argentina
Fase:	En ruta
Naturaleza:	Formación
Aeropuerto de salida:	Santa Fé-Sauce Viejo Airport, SF (SFN/SAAV)
Aeropuerto de destino:	Resistencia Airport, CH (RES/SARE)
Índice de confianza:	La información solo está disponible en noticias, redes sociales o fuentes no oficiales

#### Descripción Evento:

Aeronave de instrucción debió realizar aterrizaje de emergencia en campo no preparado. Tripulación Extranjera (Colombiano y Peruano) ambos salieron ilesos del lugar.

Fuente:	<a href="https://asn.flightsafety.org/wikibase/524239">https://asn.flightsafety.org/wikibase/524239</a>
Fuentes:	<a href="https://www.diariochaco.com/674599-se-estrello-una-avioneta-en-basail-los-pilotos-eran-extranjeros">https://www.diariochaco.com/674599-se-estrello-una-avioneta-en-basail-los-pilotos-eran-extranjeros</a>



# SOCIALIZACIÓN EVENTOS

FORMATO

CENTRO DE INSTRUCCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL  
ESCUELA DE AVIACIÓN FLYING

Código: F-GSO-22

Página 12 de 15

Versión: 03

Fecha: 06/06/2025

## 10. 13-JUL-2025 - TECNAM P2002S MkII - ARGENTINA

Fecha:	13-jul-25
Hora:	
Tipo:	Tecnam P2002S MkII
Propietario/operador:	
Registro:	LV-S094
MSN:	571
Muertes:	Muertes: 0 / Ocupantes: 2
Otras muertes:	0
Daños a la aeronave:	Sustancial
Categoría:	Accidente
Ubicación:	Aeroclub Chivilcoy, BA - Argentina
Fase:	Aterrizaje
Naturaleza:	Formación
Aeropuerto de salida:	Aero Club Chivilcoy
Aeropuerto de destino:	Aero Club Chivilcoy
Índice de confianza:	La información solo está disponible en noticias, redes sociales o fuentes no oficiales

### Descripción Evento:

Aeronave privada en vuelo nocturno impactó contra un toro al momento del aterrizaje. Durante el Flare la aeronave impacta en el ala izquierda contra el animal que se encontraba en la pista. La aeronave giró y rompió el ala. Los 2 tripulantes salieron ilesos. El animal murió producto del impacto.

Fuente:	<a href="https://asn.flightsafety.org/wikibase/527039">https://asn.flightsafety.org/wikibase/527039</a>
Fuentes:	<a href="https://www.larazondechivilcoy.com.ar/locale/2025/7/14/una-avioneta-estaba-terrizando-impacto-contra-un-toro-186113.html">https://www.larazondechivilcoy.com.ar/locale/2025/7/14/una-avioneta-estaba-terrizando-impacto-contra-un-toro-186113.html</a>



## SOCIALIZACIÓN EVENTOS

FORMATO

CENTRO DE INSTRUCCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL  
ESCUELA DE AVIACIÓN FLYING

Código: F-GSO-22

Página 13 de 15

Versión: 03

Fecha: 06/06/2025

### 11. 10-AGO-2025 - TECNAM P2002 SIERRA - ITALIA

Fecha:	10-agosto-25
Hora:	10:30
Tipo:	Tecnam P2002 SIERRA
Propietario/operador:	Privado
Registro:	UNK
MSN:	UNK
Muertes:	Muertes: 0 / Ocupantes: 1
Otras muertes:	0
Daños a la aeronave:	Destruida
Categoría:	Accidente
Ubicación:	Forte dei Marmi - Italia
Fase:	Aproximación
Naturaleza:	Privado
Aeropuerto de salida:	Modena-Carpi-Budrione Airport (LIDU)
Aeropuerto de destino:	Marina Di Massa Airport (QMM/LILQ)
Índice de confianza:	La información solo está disponible en noticias, redes sociales o fuentes no oficiales

#### Descripción Evento:

Según las primeras evidencias, el avión estaba aterrizando en el aeropuerto de Cinquale, o quizás realizando un aterrizaje de emergencia, cuando chocó contra unas líneas eléctricas de alta tensión y se estrelló. Solo el piloto, un hombre de 78 años, iba a bordo. Fue trasladado al hospital con un código amarillo. Según informes, sufrió varias abrasiones y logró salir del avión por sus propios medios.

Fuente:	<a href="https://aviation-safety.net/wikibase/535859">https://aviation-safety.net/wikibase/535859</a>
Fuentes:	<a href="https://www.rainews.it/articoli/2025/08/ultraleggero-precipita-a-forte-dei-marmi-vicino-allal12-ferito-il-pilota-532e1df9-0725-41ae-a66a-747f3821183a.html">https://www.rainews.it/articoli/2025/08/ultraleggero-precipita-a-forte-dei-marmi-vicino-allal12-ferito-il-pilota-532e1df9-0725-41ae-a66a-747f3821183a.html</a>



# SOCIALIZACIÓN EVENTOS

FORMATO

CENTRO DE INSTRUCCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL  
ESCUELA DE AVIACIÓN FLYING

Código: F-GSO-22

Página 14 de 15

Versión: 03

Fecha: 06/06/2025

## 12. 08-SEPT-2025 - TECNAM P2002RG SIERRA - RUSIA

Fecha:	8-sep-25
Hora:	11:00
Tipo:	Tecnam P2002RG SIERRA
Propietario/operador:	Aviascan Ltd
Registro:	RA-1304G
MSN:	444
Muertes:	Muertes: 0 / Ocupantes: 2
Otras muertes:	0
Daños a la aeronave:	Sustancial
Categoría:	Accidente
Ubicación:	campo cerca de Lytkarino, región de Moscú - Rusia
Fase:	En ruta
Naturaleza:	Privado
Aeropuerto de salida:	Aeropuerto de Moscú-Myachkovo (UUBM)
Aeropuerto de destino:	UNK
Índice de confianza:	La información solo está disponible en noticias, redes sociales o fuentes no oficiales

### Descripción Evento:

El 8 de septiembre de 2025, una avioneta realizó un aterrizaje de emergencia en un campo cerca de Lytkarino, en la región de Moscú. La causa preliminar fue un fallo de motor. Había dos pilotos a bordo; nadie resultó herido. La aeronave sufrió daños considerables.

Fuente:	<a href="https://aviation-safety.net/wikibase/543468">https://aviation-safety.net/wikibase/543468</a>
Fuentes:	<a href="https://mak-iac.org/rassledovaniya/p-2002-sierra-rg-ra-1304g-08-09-2025/">https://mak-iac.org/rassledovaniya/p-2002-sierra-rg-ra-1304g-08-09-2025/</a>



# SOCIALIZACIÓN EVENTOS

FORMATO

CENTRO DE INSTRUCCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL  
ESCUELA DE AVIACIÓN FLYING

Código: F-GSO-22

Página 15 de 15

Versión: 03

Fecha: 06/06/2025

## 13. 08-OCT-25 - TECNAM P2002JF - GRECIA

Fecha:	8-oct-25
Hora:	11:00
Tipo:	Tecnam P2002JF
Propietario/operador:	Fuerza Aérea Helénica
Registro:	347
MSN:	347
Muertes:	Muertes: 0 / Ocupantes: 2
Otras muertes:	0
Daños a la aeronave:	Sustancial
Categoría:	Accidente
Ubicación:	Base Aérea Dekelia/Tatoi (LGTT), Tatoi - Grecia
Fase:	Despegue
Naturaleza:	Militar
Aeropuerto de salida:	Base aérea Dekelia/Tatoi (LGTT)
Aeropuerto de destino:	UNK
Índice de confianza:	La información solo está disponible en noticias, redes sociales o fuentes no oficiales

### Descripción Evento:

Un Tecnam P2002-JF de la Fuerza Aérea Helénica, operado por 360 MEA, se estrelló al despegar de la Base Aérea Dekelia/Tatoi (LGTT), Tatoi, debido a una falla técnica. Ambos pilotos resultaron gravemente heridos y la aeronave sufrió daños considerables.

Fuente:	<a href="https://aviation-safety.net/wikibase/549887">https://aviation-safety.net/wikibase/549887</a>
Fuentes:	<a href="https://www.tovima.com/society/training-aircraft-crash-near-athens-injures-two-pilots/">https://www.tovima.com/society/training-aircraft-crash-near-athens-injures-two-pilots/</a>